

Haapatie 2-4 ikkunoiden kunnostus ja huoltotyöt



Yhtiössä on MSK-ikkunat. Sisäpuitteessa on 2-kerroksinen elementtilasi ja ulkopuutteessa tasolasi. Ikkunat huollettiin ja säöpinnat maalattiin.

Huoltotyöt ja maalaus tehtiin suojien takana marraskuun ja helmikuun välisenä aikana. Suojaus mahdollistaa kuivuuden ja sopivan lämpötilan koko työn ajaksi myös talvella.

Yhtiössä on lähes 600 ikkunaa.

Työ sisälsi:

- **Lahojen kohtien korjauksen.** *Vain muutama lahopaikkaus tehtiin,*
- **Uudet silikoni-O-tiivisteet sisäpuitteeseen ja ulkopuutteeseen.** *Loppuun kuluneet tiivisteet vaihdettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvälaatuinen tiiviste tiivistää hyvin ja kestää pitkään.*
- **Säöpintojen ja alakarmin maalauksen ikkunapokien välistä.** *Hyväkuntoinen ja huollettu maali-pinta pidentään ikkunan käyttöikä*
- **Aukipitolaitteen uusiminen osittain.** *Osalle osakkaista vaihdettiin Mori:n aukipolaitteet*
- **Lasit kiinnitettiin uudelleen puutteeseen.** *Ikkunoiden "helinä" loppuu, säänkestävyys paranee ja ikkunat toimivat paremmin.*
- **Puiteiden käynnit säädettiin ja karmeihin asennettiin puiteliu'ut, lukot ja pitkäsulkimet huollettiin.** *Ikkunat toimivat paremmin ja kestävyys ja käyttömukavuus paranivat*
- **Lasituslistat uusittiin.** *Yhtiössä oli useissa ikkunoissa vaurioita lasituslistoissa. Lasituslistat vaihdettiin uusiin.*