

Välskärinkatu 9 ikkunoiden tiivistys ja huolto



Yhtiössä on kaksi puitteiset MSE-ikkunat. Taloyhtiössä on tehty Selik Oy:n toimesta kuntokartoitus ikkunoille. Kuntokartoituksen avulla kartoitettiin ikkunoille ja oville tarvittavat työvaiheet.

Urakassa käytiin läpi kiinteistön kaikki ikkunat. Ikkunat tiivistettiin, käynnit tarkastettiin ja lukot huollettiin. Tuuletusikkunoiden kytkennät parannettiin. Löytyneet poikkeamat kirjattiin ikkunakohtaisiin työkortteihin ja poikkeamista tehtiin lista tilaajalle myöhempiä toimenpiteitä varten. Ikkunoiden sulkijoiden vastakappaleet vaihdettiin metallisiksi.

Työ sisälsi:

- **Uudet silikoni-O-tiivisteet sisäpuiteeseen ja ulkopuiteeseen.** *Loppuun kuluneet tiivisteet vaihdettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvälaatuinen tiiviste tiivistää hyvin ja kestää pitkään.*
- **Aukipitolaitteet korjattiin.** *Tuuletusikkunoiden kytkennät olivat kuluneet. Kytkennät parannettiin kestävimiksi.*
- **Lasit kiinnitettiin uudelleen puiteeseen.** *Ikkunoiden "helinä" loppuu, säänkestävyys paranee ja ikkunat toimivat paremmin.*
- **Puitteiden käynnit säädettiin ja karmeihin asennettiin puiteliu'ut, lukot ja pitkäsulkimet huollettiin.** *Ikkunat toimivat paremmin ja kestävyys ja käyttömukavuus paranivat*
- **Lasituslistoja vaihdettiin.** *Muutamit lasituslistat olivat rikkoontuneet. Listat uusittiin tarpeen mukaan.*
- **Ikkunoiden lukkojen vastakappaleet vaihdettiin.** *Ikkunoiden lukkojen vastakappaleet olivat muovia ja vastaavia ei ollut saatavilla. Kaikki vastakappaleet vaihdettiin metallisiksi*

Antti Ruotanen



Antti.ruotanen@seliknova.fi

P. 040 516 8418