

# Kolsarintie 9, ikkunoiden huolto, kertakäynti



Irtovat ja kuluneet tiivisteet




Biobe 40 -rakoventtiili

## Havainnot:

- Lukkoja rikki, osa kokonaan ja osa osittain
- Tiivisteet isoissa ikkunoissa huonossa kunnossa
- Alakarmin maalaus kulunut
- Lukkojen kilpien läppiä rikkoontunut
- Puiteliu'ut puuttuvat tai rikki
- Ulkopokan asenno hieman puutteelliset

## Tehty:

- Lukkoja vaihdettu, muutama toimiva jätetty koska varaosia ei ollut tarpeeksi kaikkien uusimiseksi.
- Rikkinäiset tiivisteet uusittu silikonitiivisteiksi
- Asennettu uudet puiteliu'ut
- Ulkopokan asentoa parannettu
- Asennettu kahva ikkunan käytön parantamiseksi. Tämä saattaa myös suojata lukkoja, kun ikkunaa ei tarvitse "nostaa" muovilukoista.



Uusi tiiviste

Kahva

Uusi puiteliuku